

【CEP】スバル用 スーパーウェルカムライティングキット適合表

2022年3月8日更新

【注意】

- ・備考欄に記載のない車両でも、マイナーチェンジや仕様変更により、ウェルカム時のホテル点灯が正常に動作しない可能性があります。
- ・その場合は、固定点灯の設定でご使用下さい。
- ・スマートキー非装備車の場合、リモコンを持って近づいてもウェルカムランプとして点灯しません。

車種	型式	年式	適合	製品タイプ	備考	
BRZ	ZC6系	2012.4~	×			
	ZD8系	2021.7~	確認中			
WRX	VA系	2014.8~	○	A	フロントポジションランプが、ホテル点灯不可の可能性あり	
	VB系	2021.11~	確認中			
XV XV HYBRID	GP系	2013.10~	○	A	フロントポジションランプは、ホテル点灯不可	
		2017.4~	○	B		
		2018.10~	○	B		
		2019.10~	○	B		
		2020.9~	○	B		
		2021.12~	確認中			
インプレッサ	GH系	2007.6~	○	A	フロントポジションランプは、ホテル点灯不可	
		GE/GH系	2008.10~	○		A
		GJ/GP系	2011.12~	○		A
	GK/GT系	2016.10~	○	B		
		2017.10~	○	B		
		2018.10~	○	B		
		2019.10~	○	B		
		2020.9~	○	B		
2021.12~	確認中					
インプレッサSPORT HYBRID	GPE	2015.6~	○	A		
インプレッサSTI	GRB	2007.10~	○	A		
	GRB/GRF	2009.2~	○	A		
	GH8/GRB/GVB/GRF/GVF	2010.6~	○	A		
	GR/GV系	2012.6~	○	A		
エクシーガ クロスオーバー	YA系	2008.6~	○	A		
	YAM	2015.4~	○	A		
フォレスター	SH系	2007.12~	○	A		
		SJ系	2012.10~	○		A
	SK系	2018.7~	○	C		
		2019.7~	○	C		
		2020.9~	○	C		
2021.8~	×		ヘッドライトがAssy化されている為			
レヴォーグ	VM系	2014.4~	○	A	フロントポジションランプが、ホテル点灯不可の可能性あり	
	VN系	2020.11~	確認中			
2021.11~		確認中				
レガシィ	BL/BP系	2007.5~	×		車両の構造上、適合不可	
		BM/BR系	2009.5~	×		
	BN/BS系	2014.10~	○	B		
		2015.10~	○	B		
		2016.10~	○	B		
		2017.10~	○	B		
		2018.9~	○	B		
		2019.10~	○	B		
		2020.10~	確認中			
BT系	2021.10~	確認中				